



Supplerende Sikkerhedsbestemmelse 2024-518 ORF

Vest. Restriktioner i forbindelse med kørsel på en OS-kørtilladelse

1. Baggrund

På grund af en generisk fejl i ERTMS-signalsystemet kan det ikke påregnes, at advarselssystemer ved en passagerovergang aktiveres, ved kørsel på en OS-kørtilladelse ind i et besat sporafsnit.

Indtil fejlen i ERTMS-signalsystemet kan rettes, træffes nedenstående foranstaltning.

2. OS-kørtilladelse

Advarselssystemer ved passagerovergange kan ikke påregnes at være aktiverede, ved kørsel på en OS-kørtilladelse.

Passagerovergange fremgår af strækningsoversigten.

Oversigt over gyldige Supplerende Sikkerhedsbestemmelser kan ses på www.bane.dk.

Udgivet af:	Telefon:	E-mail:	Journalnr. / init.:
Banedanmark	+ 45 8234 0000	trafikaleregler@bane.dk	2024 - 30729 / tbjo
Carsten Niebuhrs Gade 43	Direkte:	Web:	CVR 18638876
1577 København V	+45 2146 6481	www.bane.dk	Side 1 (1)