



La Fredag den 18-09-2026

11. København H/Vigerslev - Peberholm og Vigerslev - Hvidovre Fjern

1 Lbnr	2 Station	i Km	3 Sted	4 Hastighed	5 Fra	6 Til	7 Årsag
5052	Vigerslev	6,2	4,5-4,9 Spor 21 Gælder fra 1. hovedspor mod Hvidovre Fjern.	40	00:00	24:00	Perronarbejde. Manglende signalsynlighed.
5053	Vigerslev	6,2	4,5-4,9 Spor 21 Gælder fra 1. hovedspor mod TIB 6.	40	00:00	24:00	Banens tilstand. Manglende signalsynlighed.

La Fredag den 18-09-2026

1. København H - Fredericia/Taulov

1 Lbnr	2 Station i Km	3 Sted	4 Hastighed	5 Fra	6 Til	7 Årsag
5001	Glostrup Høje Taastrup 11,2 19,5	15,3-15,4	80	00:00	24:00	Banens tilstand.
5002	Høje Taastrup 19,5	Udkørsel Spor 0	40	00:00	24:00	Svelleudveksling.
5003	Høje Taastrup Roskilde 19,5 31,3	21,0-30,1 1.hsp	80	00:00	24:00	Banens tilstand. Standssignaler er opstillet til venstre for sporet.
5004	Høje Taastrup Roskilde 19,5 31,3	21,0-30,1 4.hsp	80	00:00	24:00	Banens tilstand.
5005	Roskilde Viby Sjælland		Kørsel ad venstre spor	01:50	04:50	Andet arbejde. Udskiftning af FST
5006	Viby Sjælland Borup 42,5 49,7	44,6-45,0	120	00:00	24:00	Banens tilstand. KI4 fejl
5007	Sorø 78,3	77,8-77,9	120	00:00	24:00	Banens tilstand.
5008	Sorø 78,3	79,3-79,5	40	00:00	24:00	Banens tilstand.
5009	Sprogø Nyborg 120,2 131,6	121,1-124,6 2.hsp	120	00:00	24:00	Andet arbejde. Arbejde på nødfortov.
5010	Ejby Kavslunde		Kørsel ad venstre spor	23:00	24:00	Restarbejder.
5011	Snoghøj Taulov 216,3 222,5	219,6-220,1 1.hsp	80	00:00	24:00	Manglende signalsynlighed.

La Fredag den 18-09-2026

26. Fredericia - Padborg

1 Lbnr	2 Station i Km	3 Sted	4 Hastighed	5 Fra	6 Til	7 Årsag
	INTET					



La Fredag den 18-09-2026

26. Padborg - Fredericia

1 Lbnr	2 Station i Km	3 Sted	4 Hastighed	5 Fra	6 Til	7 Årsag
5055	Vamdrup Lunderskov		Kørsel ad venstre spor Uden linieblok	00:00	00:01	Maskinel justering.
5056	Taulov Fredericia		Kørsel ad venstre spor	00:00	05:50	Kørelednings- vedligeholdelse.

La Fredag den 18-09-2026

1. Fredericia/Taulov - København H

1 Lbnr	2 Station i Km	3 Sted	4 Hastighed	5 Fra	6 Til	7 Årsag
5012	Middelfart Kavslunde		Kørsel ad venstre spor	00:00	05:00	Forberedende arbejder.
5013	Kavslunde Ejby		Kørsel ad venstre spor	00:00	05:00	Forberedende arbejder.
5014	Nyborg Sprogø	131,6 120,2 124,6-121,1 2.hsp Spor 2	120	00:00	24:00	Andet arbejde. Arbejde på nødfortov.
5015	Forlev	100,0 101,1-101,0	120	00:00	24:00	Banens tilstand.
5016	Fjenneslev Ringsted		Kørsel ad venstre spor	00:00	04:55	Kørelednings- vedligeholdelse.
5017	Roskilde	31,3 31,9-31,1 Spor 5	40	00:00	24:00	Banens tilstand.
5018	Roskilde Høje Taastrup	31,3 19,5 30,1-21,0 1.hsp	80	00:00	24:00	Banens tilstand.
5019	Roskilde Høje Taastrup	31,3 19,5 30,1-21,0 4.hsp	80	00:00	24:00	Banens tilstand. Stasignaler er opstillet til venstre for sporet.
5020	Høje Taastrup	19,5 Indkørsel Spor 0, 2, 3, 4, 5 Fra 1. Hovedspor	40	00:00	24:00	Svelleudveksling.
5021	Høje Taastrup	19,5 Indkørsel Spor 0, 1, 3, 4, 5 Fra 2. Hovedspor.	40	00:00	24:00	Svelleudveksling.

La Fredag den 18-09-2026

11. Hvidovre Fjern - Vigerslev og Peberholm -
Vigerslev/København H

1 Lbnr	2 Station i Km	3 Sted	4 Hastighed	5 Fra	6 Til	7 Årsag
	INTET					